

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu urządzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Bronikowskiego w Bydgoszczy ID1078384

Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

1. Jakiej wielkości plac z maty przerostowej z nawiezieniem nowego czarnoziemiu i wysianiem trawy należy wykonać ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia maty przerostowe należy wykonać w strefie bezpieczeństwa urządzenia, wielkości zapewniającej odpowiednie użytkowanie urządzenia oraz uzyskanie dokumentu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

2. Czy kolorystyka urządzenia siłowni dowolna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kolorystyka urządzenia została wskazana w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 5 pkt. 2.

3. Czy w zakresie zadania jest wymagany kierownik budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w ogłoszeniu warunki formalne jakie powinny zostać spełnione – tj. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający informuje, że w zakres robót nie wchodzi wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

4. Czy w zakresie prac jest coś do rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot robót nie obejmuje wykonania rozbiórki.

5. Na stronie 1 w Opisie przedmiotu zamówienia pkt Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie - urządzenie do ćwiczeń Motyl, a na str. 2 W Opisie wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia jest informacja, że motyl lub wyciskanie siedząc. Jakie urządzenie należy wycenić? Wyciskanie siedząc czy Motyl?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamontowanie zarówno urządzenia „motyl” jak i „wyciskanie siedząc”.

6. Czy urządzenie ma być łączone do słupa czy pylona?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno słupa jak pylonu.

7. Czy Zamawiający dopuszcza w urządzeniu siłowni zewnętrznej siedziska, oparcia i stopnice stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, które są tak samo trwałe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w urządzeniu siłowni zewnętrznej siedziska, oparcia i stopnice stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

KIEROWNIK REFERATU


Justyna Misztela