



ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

dot. zapytania ofertowego pn. Dostawa akumulatorów dla Służby Żywnościowej

Pytanie:

Proszę o sprawdzenie poprawności wymaganego ułożenie biegunów.
W każdej pozycji jest ułożenie 9

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że opis asortymentu był dokonywany na podstawie posiadanego asortymentu i każdy z tych akumulatorów posiadał rozkład biegunów 9 czyli jest on zlokalizowany na środku akumulatora.